

# SIROCCO



EN 12492: 2012



UIAA


Patented  
3 year guarantee  
Garantie 3 ans

Climbing, mountaineering and ski touring helmet  
Casque d'escalade, d'alpinisme et de ski de randonnée


In a specific environment (dust, sand...)  
Dans un environnement spécifique (poussière, sable...)



Solution 1




Solution 2



See text part (paragraph 5) / Voir partie texte (paragraphe 5)

## 1. Field of application (text part) Champ d'application (partie texte)

## 2. Nomenclature Nomenclature



## WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



**FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les Instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



**LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ETRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.**


## 3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier



**PPE checking  
Vérification EPI**  
PETZL.COM



## Traceability and markings / Traçabilité et marquage



**a.** **CE**

APAVE SUDEUROPE SAS  
8 rue Jean-Jacques Vernazza  
Z.A.C. Saumay-Séon - CS 60193  
13322 Marseille CEDEX 16  
N°0082

ALIENOR CERTIFICATION  
ZA du Sanitaj  
21 rue Albert Einstein  
86100 CHATELLERAULT  
N° 2754

**e.** Individual number / Numéro individuel  
YY M 0000000 000

**f.** **g.** **h.** **i.**

PETZL.COM   
Latest version Dernière version Other languages Autres langues Technical tips Conseils techniques PPE checking Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes



PETZL  
FR-38920 Crolles  
Cédex 105A  
PETZL.COM  
ISO 9001  
© Petzl



Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
FONDATION-PETZL.ORG

100%



Size **S/M** 48 → 58 cm

Taille 19 → 23 inch


Size **M/L** 53 → 61 cm

Taille 21 → 24 inch


A0006300F (1021)

4. How to put on and adjust the helmet  
Mise en place et réglages du casque


1.




2.







3.



4.



5.







5. Magnetic buckle precautions (text part)  
Précautions boucles aimantées (partie texte)

6. Precautions for use (text part)  
Précautions d'usage (partie texte)



6.

Fonction test  
Test fonctionnel



## 7. Additional information Informations complémentaires

### A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série  
XXXX XX XXXX + 10 years  
ans

### B. Markings Marquage



### C. Acceptable T° T° tolérées

+ 50°C / + 122°F  
- 30°C / - 22°F

### D. Precautions for use / Précautions d'usage



### E. Cleaning / Nettoyage



### F. Drying / Séchage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.



### G. Storage - Transport Stockage - transport



### I. Modifications - Repairs Modifications - Réparations




### J. FAQ - Contact Questions - Contact



## Accessories Accessoires

### VIZION



### Headlamp

